

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein

25. März 2014
()

An die FBI – Fraktion
z. Hd. Herrn Wolfgang Weitzel
Weimarer Straße 30
55218 Ingelheim am Rhein

Ihre Anfrage vom 25.02.2014

Sehr geehrter Herr Weitzel,

zu Ihrer in Kopie beigefügten Anfrage möchten wir wie folgt Stellung nehmen.

Die von Ihnen in der Stadtratssitzung am 17.02.2014 getätigte Aussage über den Austausch von kompletten Lampenköpfen entspricht nicht den tatsächlich ausgeführten Maßnahmen.

In dem von Ihnen angeführten Bereich der Binger Straße von Roter Turm bis Rhein Hessische sind Umrüstmaßnahmen durchgeführt worden.

Bei diesen wie von uns bereits in der Stadtratssitzung am 17.02.2014 erwähnten Maßnahmen sind in die vorhandenen Leuchten lediglich neue Vorschalt- und Zündgeräte während des turnusmäßigen Lampenwechsels eingebaut worden.

Durch diese einfachen und kostengünstigen Maßnahmen konnten wir die Umstellung von 250W HQL auf 140W NAV in diesem Bereich realisieren und dabei den noch intakten Lampenkopf weiter nutzen.

Zu Ihrer Frage 1a) im Antrag vom 24.02.2014 kann es vereinzelt wie von uns auch schon erwähnt dazu kommen, dass, wie sie uns auch bestätigt haben, ein Leuchtenkopf wegen eines Defektes getauscht werden musste.

Diese Einzelmaßnahmen haben wir Ihnen für das vergangene Jahr im Folgenden aufgeführt (reiner Lampenkopftausch):

Straße	Leuchtentyp	Anzahl	Zeitpunkt
Schifferstraße Fußweg	Trilux 9701 NAV 50W	1	10.08.2011
Bolandenstraße	Trilux 9701 NAV 50W	1	23.08.2011
Maximinstraße	Trilux 9321 NAV 50W	1	30.09.2011
	Gesamt 2011	3	

Vorm Hammergässer Tor	Trilux 9321 NAV 50W	1	12.01.2012
Schwabenheimer Straße 23	Trilux 9722 NAV 70W	1	23.01.2012
In den Hundert Morgen	Trilux 9321 NAV 50W	1	25.01.2012
Frankenstraße 2	Trilux 9321 NAV 50W	1	07.03.2012
Obentrautstraße	Trilux 9722 NAV 70W	8	04.07.2012
Schifferstraße Fußweg	Trilux 9701NAV 50W	1	18.07.2012
	Gesamt 2012	13	
Am Mühlborn	Trilux 9722 NAV 70W	1	23.04.2013
Eltviller Straße	Trilux 9701 NAV 50W	1	30.10.2013
Rüdesheimer Straße	Trilux 9701 NAV 50W	1	30.10.2013
Fußweg Hauffstraße	Trilux 9701 NAV 50W	1	18.12.2013
Magdeburger Straße	Trilux 9701 NAV 50W	1	30.12.2013
	Gesamt 2013	5	

Zu 1b):

Im vergangenen Jahr wurde in keinem Straßenzug Lampenköpfe in vollständigen Abschnitten gewechselt.

Zu 2)

Bei einem Austausch werden die Kosten der Demontage, der Montage, das Zerlegen und Entsorgen sowie die neue Leuchte, die neue Lampe und die Innenleitung berechnet. Diese Kosten können je nach Leuchtentyp zwischen 350 € und 700 € zzgl. MwSt. liegen und werden auf die laufende Unterhaltung gebucht.

Mit freundlichen Grüßen



Ralf Claus
Oberbürgermeister